

四川三棵树涂料有限公司

涂料生产及配套建设三期项目（一阶段）（第二部分）

“其他需要说明的事项”相关说明

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

本项目将环境保护设施纳入了初步设计，且经初步设计的各项环保设施建设概况均已通过环评审批，并取得环评批复（邛环建[2018]25号），环境保护设施的设计均符合环境保护设计规范的要求。环保设施的设计单位为业成扩建部门。本项目落实了防治污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资，本项目设计总投资 20000 万元人民币，其中设计环保投资 420 万元人民币。

1.2 施工简况

本项目施工期将各项环保保护设施纳入施工合同，施工期间落实了各项环保设施建设，项目执行环评及环保“三同时”制度，环保审查及审批手续完备，各项环保设施与主体工程同时设计，同时施工，环境保护设施的建设进度和资金得到了保证，项目建设过程中组织实施了环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。本项目动工建设日期为 2021 年 4 月 1 日，竣工日期为 2022 年 8 月 31 日，调试日期为 2022 年 9 月 1 日~2023 年 7 月 30 日。2022 年 3 月 7 日，本项目完成排污许可填报，证书编号：9151018333203619XM001V。

1.3 验收过程简况

四川省工业环境监测研究院承担本项目竣工环保验收监测工作，该院具有的资质和能力主要包括工业环境监测、污染治理、工业节能技术的科学研究及咨询培训工作。根据国务院第 682 号令“国务院关于修改《建设项目环境保护管理条例》的决定”、原环境保护部国环规环评[2017]4 号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、生态环境部公告 2018 年第 9 号《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》及《关于认真开展建设项目竣工环境保护自主验收抽查工作的通知》（成环发〔2019〕308 号）的规定和要求，四川省工业环境监测研究院于 2023 年 6 月组织专业技术人员勘查现场，收集相关资料，2023 年 7 月 5 日~2023 年 7 月 6 日，实施现场监测。

本项目验收监测范围如下：

主体工程（保温一体板生产车间、防水卷材生产车间），储运工程（罐区、原料库房、产品库房），环保工程（脉冲布袋除尘器 1 套，“喷淋塔+UV 光催化氧化+活性炭吸附”4 套，燃气锅炉低氮燃烧装置 1 套），验收产能包括---保温一体化板：150 万 m²/年；有胎改性沥青防水卷 1000 万 m²/年；无胎改性沥青防水卷 1000 万 m²/年；高分子防水卷材 700 万 m²/年；非沥青基自粘胶膜防水卷材 500 万 m²/年。

2023 年 8 月 22 日，四川三棵树涂料有限公司组织 3 位专家及验收监测单位在公司会议室主持召开了《四川三棵树涂料有限公司涂料生产及配套建设三期项目（一阶段）（第二部分）竣工环境保护验收监测报告》竣工环境保护验收会，对该项目配套建设的污染防治设施、措施落实情况和运行效果组织了验收。验收组在现场踏勘、资料查阅和听取验收监测报告编制单位的汇报基础上，经认真讨论，形成验收意见如下：

- 1、加强废气处理设施管理，定期进行维护，确保废气污染物长期稳定达标排放；
- 2、加强污染防治设施的管理和维护，确保污染物长期、稳定达标排放；
- 3、完善固废管理制度，做好固废进出台账，转运记录。

1.4 公众反馈意见

本次调查结果显示，共发放 30 份问卷，收回 30 份问卷，回收率为 100%。在回收的 30 份问卷中，30 位被调查对象对本项目的环保工作持满意态度，30 位被调查对象对本项目的建设在工作、生活、学习、娱乐方面为无影响。

2 其他环境保护措施的落实情况

2.1 制度措施落实情况

1、环保组织机构及规章制度

四川三棵树涂料有限公司配置了环境安全部负责环保管理，配备人员 5 人，主要负责项目日常环保管理及各项管理制度的制定，执行、检查、考核与完善。环境管理机构由办公室负责，对该项目环境管理和环境监控负责，并受项目主管单位及环保局的监督和指导。各部门主管分别负责本部门环保区域的环保管理工作。

2、环境风险防范措施

对照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)和《危险化学品重大危险源辨识》(GB 18218-2018)，本项目不构成重大危险源。本项目在运营期间未发生污染事故或污染纠纷及投诉，已编制企业应急预案，备案编号：510183-2023-073-M。

3、环境监测计划

公司已根据排污可自行监测制定环境监测计划。

2.2 配套措施落实情况

1、区域削减及淘汰落后产能

本项目不涉及区域消减及淘汰落后产能。

2、防护距离控制及居民搬迁

本项目以保温一体化板车间边界设置 100 米卫生防护距离，以防水卷材车间边界设置 100 米卫生防护距离。

本项目不涉及居民搬迁。

3 整改工作情况

本项目各项环保设施均按照环评要求落实，在验收监测期间，各项污染物均达标排放，根据验收组结论，验收现场无需要整改的部分。在后续的生产过程中我公司将严格执行验收组意见及建议：

1、加强废气处理设施管理，定期进行维护，确保废气污染物长期稳定达标排放；

2、加强污染防治设施的管理和维护，确保污染物长期、稳定达标排放；

3、完善固废管理制度，做好固废进出台账，转运记录。

四川三棵树涂料有限公司

2023 年 8 月 23 日